


ハンドルバーエンド各車適合

タイプ	メーカー	車種	備考
内径φ14-16/18-19 バーの内部が空洞のタイプ 又は 大径メネジのタイプ	KAWASAKI	Ninja H2・Ninja250SL	φ14
	APRILIA	RSV4	
	DUCATI	848/1098/1198・899/1199/1299・M696-1100・M821/1200・V4 MULTI1200・DIAVEL/XDIAVEL・SCRAMBLER・SUPERSPORT	
	HONDA	CB750 RC42/1300 SC40・FORZA・SILVERWING・PS250	
	KTM	125/200/690/790/990/1290DUKE/GT・RC8	
	MV AGUSTA	F4・Brutale	
	Megelli	250	
YZF-R25 HONDA KAWASAKI MV AGUSTA	SUZUKI	GSXR600/750/1000 (GSX1250)	ハンドル側の突起を要切除
	SUZUKI	(GSX-F1000/S・SV650ABS)	
	Triumph	Daytona675	
YZF-R25 HONDA KAWASAKI MV AGUSTA	YAMAHA	YZF-R15(2017)/R25/R3	純正汎用不可
	HONDA	CB250/400/600/900/1000/1300 SC54・CBR250/400/500/600/900/1000/1100 PCX・NSF100・NC700・X4・VFR800/1200・VTR1000R/F	純正汎用不可
	KAWASAKI	Ninja650/17・H2SX	純正汎用不可
M6 バー先端がM6メネジのタイプ	MV AGUSTA	F3	純正汎用不可
	APRILIA	RSV1000・TUONO/V4・MANA・Shiver	
	GPX	DEMON HOPPER	t10mm-7必要
	YAMAHA	YZF-R1/R6/06・VMAX1700・FJR1300・FZ1N・FZ8・FZS600-03	
	HONDA	CB600F	
	KTM	RC250/390 125/250/390DUKE	
	SUZUKI	GSXR600/750/1000・GSF400-750(HAYABUSA・SV・GSF)・GSX-S750	ハンドル側の突起を要切除
YAMAHA YAMAHA純正ウエイト用 M16アダプター付	Triumph	Speed Triple・Street Triple675/765・Daytona675	ハンドル7mm装着車
	MOTOGUZZI	Street Triple/V7 II/III	
M8 バー先端がM8メネジのタイプ	YAMAHA	SRX4/6・FZR250-1000・FZ1/6・MT-01/10/09/07・XJR400-1300 MAXAM・GRAND MAJESTY・MAJESTY' 02・TMAX YZF750-1000・XJ6	
	KAWASAKI	ZX6R・ZX9R・ZX10R'09-・ZX12R・ZX14R・ER4/6・Z1000'10-・Ninja250-1000 GPZ900R・ZR1100/1200・ZEP1100・ZZR400/1100・Z900RS (K1200/1300S/R・R1200S・F800S)	
M8凹 バー先端がM8メネジのタイプ・ 凹スパーサー付	Triumph	(Speed Triple・Street Triple・Daytona675)	
	KAWASAKI	ZX6R・ZX9R・ZX10R'09-・ZX12R・ZX14R・ER4/6・Z1000'10-・Ninja250-1000 GPZ900R・ZR1100/1200・ZEP1100・ZZR400/1100・Z900RS (K1200/1300S/R・R1200S・F800S)	
M12	Triumph	(Daytona675)	M12 P1.25
	SUZUKI	GSXR1000L7	M12 P1.75
Bonneville'16- MOTOGUZZI V7III	BMW	R1200R/RS(ホルト必要)・R nineT・S1000RR・S1000R・(F800R)	
	Triumph	Bonneville'16- V7III	インチ-

！取付注意！

年式・仕様地等により上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください
 隙間の調整や付属ボルト長の変更を必要とする場合があります。
 ネジ径のみを合わせたメーカー・車種を参考に記載しています。必ず実車にてご確認ください。
 ロングインナーウエイトの場合、長さの調整(カット)が必要な場合があります。(奥行140mm以下)
 スロットル操作の妨げにならないように隙間の調整を必ずしてください。
 SUZUKI車へ取り付けの場合、ハンドル側突起部分の切除を推奨します。
 [ハンドルバーエンドφ35]については上表と異なる場合があります。

BabyFace